

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
A1	Вход основного конденсата	1
B1	Выход основного конденсата	1
B1	Вход пара	1
Г1, Г2	Подвод конденсата	2
Д1	Подвод воздуха	1
Е1	Отвод воздуха	1
Ж1	Выход конденсата пара	1
И1	Технологический	1
К1	К бачку конденсатному	1
К2, К3	К дифманометру	2
Л1, Л2	Для указателя уровня	2
М1	Для термометра	1
Н1	Для манометра	1
П1	Воздушник	1
Р1, Р2	Для термометра	2
С1	Спуск воздуха	1
Т1, Т2	Дренаж	2

